

# สัญลักษณ์และ ป้ายเตือนอันตรายเคมี

---

โดย สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

## ผู้เรียบเรียงและจัดทำ :

นางสาวอิสรากรณ์ วิจิตรจรรยากุล

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

## คำนำ

ด้วยปัจจุบันมีการใช้สารเคมีอันตรายชนิดต่างๆ เป็นจำนวนมากทั้งในการเกษตร และในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสารเคมีอันตรายแต่ละประเภทมีความเป็นอันตรายแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของสารเคมีนั้นๆ การสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีในรูปแบบของสัญลักษณ์ ป้าย และฉลาก คำเตือนอันตรายต่างๆ เกี่ยวกับประเภทและความเป็นอันตรายของสารเคมี จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเตรียมการระงับเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นการป้องกัน และบรรเทาความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากสารเคมีอันตราย



นายประสงค์ นรจิตร

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย



## สารบัญ

1 สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายบนภาชนะบรรจุสารเคมี  
ตามระบบ GHS

8 สัญลักษณ์สำหรับการขนส่งสารเคมีอันตราย

18 ระบบป้ายแสดงความเป็นอันตรายอื่นๆ



# สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตราย บนภาชนะบรรจุสารเคมีตามระบบ GHS

## ● ความเป็นมาของระบบ GHS

ระบบ GHS มีพื้นฐานมาจากข้อตกลงระหว่างประเทศในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nation Conference for Environment and Development : UNCED) ในปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) ระเบียบวาระการประชุมที่ 21 (Agenda 21) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ทั้งนี้ได้มีการกำหนดมาตรการและข้อกำหนดเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสารเคมีให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก คือ ระบบ Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)

ระบบ GHS เป็นการจำแนก และสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี แสดงในรูปแบบของ **ฉลาก (Label)** และ **เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet)** สำหรับติดบนภาชนะบรรจุสารเคมี

## ฉลากตามระบบ GHS จะประกอบด้วย

1. รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายของสารเคมี (Pictograms)
2. คำสัญญาณ (Signal Word) ได้แก่ อันตราย (Danger) / ระวัง (Warning)
3. ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard Statements)
4. ข้อความแสดงข้อควรระวัง (Precautionary Statements)
5. ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Product Identifier)
6. การบ่งชี้ผู้จัดจำหน่าย (Supplier Identification)
7. ข้อมูลอื่นๆ (Any other additional information)





## เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheets-SDS) ประกอบด้วย 16 หัวข้อ ได้แก่



1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต (Identification of the substance or mixture and of the supplier)
2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards identification)
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม  
(Composition/information on ingredients)
4. มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures)
5. มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures)
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกหรือรั่วไหลของสาร (Accidental release measures)
7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา (Handling and storage)
8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/Personal protection)
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and chemical properties)
10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity)
11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information)
12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา (Ecological information)
13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations)
14. ข้อมูลการขนส่ง (Transport information)
15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory information)
16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Other information including information on preparation and revision of the SDS)




## รูปสัญลักษณ์บนฉลากที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมี

รูปสัญลักษณ์ (Pictograms)	ประเภทสารเคมีที่ใช้สัญลักษณ์
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วัตถุระเบิด</li> <li>- สารที่ทำปฏิกิริยาได้เอง</li> <li>- สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สารไวไฟ (ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง)</li> <li>- สารที่ทำปฏิกิริยาได้เอง</li> <li>- สารที่ลุกติดไฟได้เองในอากาศ</li> <li>- สารที่เกิดความร้อนได้เอง</li> <li>- สารที่สัมผัสแล้วให้ก๊าซไวไฟ</li> <li>- สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สารออกซิไดส์ (ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง)</li> </ul>


รูปสัญลักษณ์ (Pictograms)	ประเภทสารเคมีที่ใช้สัญลักษณ์
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก๊าซภายใต้ความดัน</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สารกัดกร่อน (โลหะ/ผิวหนัง/ดวงตา)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นพิษเฉียบพลัน (เป็นอันตรายถึงชีวิต)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การระคายเคืองต่อดวงตา/ผิวหนัง</li> <li>- การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง</li> <li>- อารมณ์ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจหรือทำให้ง่วง หรือมึนงง</li> <li>- ความเป็นพิษเฉียบพลัน</li> </ul>

รูปสัญลักษณ์ (Pictograms)	ประเภทสารเคมีที่ใช้สัญลักษณ์
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อมะเร็ง</li> <li>- การทำให้ไวต่อการกระตุ้น อาการแพ้ต่อระบบทางเดิน หายใจ</li> <li>- ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์</li> <li>- ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะ เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง</li> <li>- การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ ของเซลล์สืบพันธุ์</li> <li>- ความเป็นอันตรายจากการสำลัก</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ในน้ำ (ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง)</li> </ul>


## ตัวอย่างฉลากติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีตามระบบ GHS


<p><b>Epichlorohydrin</b>    1-Chloro-2,3-epoxypropane  <b>CAS No. 106-89-8</b>  <b>UN No. 2023</b></p>	<p><b>Product Identifier</b></p>
	<p><b>Pictograms</b></p>
<p><b>Danger</b></p>	<p><b>Signal Word</b></p>
<p><b>ความเป็นอันตราย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ของเหลวไวไฟ</li> <li>- อาจก่อให้เกิดมะเร็ง</li> <li>- เป็นพิษหากกลืนกินเข้าไป</li> <li>- เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง</li> <li>- หากหายใจเข้าไปทำให้เสียชีวิตได้</li> <li>- ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตา</li> <li>- อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง</li> <li>- มีข้อสงสัยว่าอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม</li> <li>- เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ</li> </ul>	<p><b>Hazard Statements</b></p>
<p><b>ข้อควรระวัง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เก็บให้พ้นมือเด็ก</li> <li>- ปิดฝาภาชนะบรรจุให้แน่นอยู่เสมอ</li> <li>- อ่านและทำความเข้าใจข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย ก่อนใช้สารเคมี</li> <li>- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายดวงตา และหน้า</li> <li>- สวมถุงมือ และชุดป้องกันอันตรายสารเคมี</li> <li>- สวมหน้ากากป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม</li> <li>- อย่าหายใจเอาฝุ่น /ไอระเหย/ละอองของสารเคมีเข้าไป</li> <li>- ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ</li> <li>- ล้างทำความสะอาดร่างกายหลังการใช้สารเคมี.</li> </ul>	<p><b>Precautionary Statements</b></p>
<p><b>United Nations Co., Ltd.</b>  <b>1-1, Peace Ave., Geneva</b>  <b>Switzerland</b>  <b>Tel. 41 22 917 00 00      Fax. 41 22 917 00 00</b></p>	<p><b>Supplier Identification</b></p>

## ตัวอย่างการติดฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมี




**PAINT (FLAMMALINE, LEAD CHROMOMIUM)** Product Identifier  
(see 1.4.10.5.2 (d))

 SIGNAL WORD (see 1.4.10.5.2 (a))  
\*\*


 Hazard Statements (see 1.4.10.5.2 (b))

Precautionary Statements (see 1.4.10.5.2 (c))  
Additional information as required by the competent authority as appropriate.  
Supplier Identification (see 1.4.10.5.2 (e))

Example 5: Single Packaging for a Category 1 Target Organ/Systemic Toxicant and Category 2 Flammable Liquid



**PAINT (METHYL FLAMMALINE, LEAD CHROMOMIUM)** Product Identifier  
(see 1.4.10.5.2 (d))

 SIGNAL WORD (see 1.4.10.5.2 (a))

Hazard Statements (see 1.4.10.5.2 (b))

Precautionary Statements (see 1.4.10.5.2 (c))  
Additional information as required by the competent authority as appropriate.  
Supplier Identification (see 1.4.10.5.2 (e))

## สัญลักษณ์สำหรับการขนส่งสารเคมีอันตราย

การขนส่งสารเคมีอันตรายจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการขนส่งวัตถุอันตรายของสหประชาชาติ (UN Recommendation on the Transportation of Dangerous Goods : UNRTDG) โดยต้องมีการติดฉลาก หรือป้ายแสดงประเภทและความเป็นอันตรายดังนี้

- ⇒ ฉลากรูปสัญลักษณ์แสดงประเภทของวัตถุอันตราย เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่ามมุม 45 องศา กับแนวราบ (รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 มิลลิเมตร x 100 มิลลิเมตร นอกจากนี้หีบห่อที่มีขนาดที่ต้องติดฉลากเล็กกว่า หรือป้ายรูปสัญลักษณ์ขนาดไม่ต่ำกว่า 250 มิลลิเมตร x 250 มิลลิเมตร บนแท็งก์ติดตริงถาวรกับตัวรถตู้ ลินค้าสำหรับการขนส่งหลายรูปแบบ และแท็งก์ที่ยกและเคลื่อนย้ายได้
- ⇒ เครื่องหมายสี่เหลี่ยม แสดงรหัสความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทวัตถุอันตราย และรูปสัญลักษณ์ของแต่ละประเภทตามข้อกำหนด UNRTDG มีรายละเอียดดังนี้

### ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด (Explosives)

วัตถุที่สามารถระเบิดได้ เมื่อได้รับความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟหรือ ได้รับความกระทบกระเทือน การเสียดสี หรือการจุดระเบิด ตัวอย่างเช่น กระสุนปืน, พลุ, ไนโตรเซลลูโลส, ไดนาไมท์, แอมโมเนียมไดโครเมท เป็นต้น



**ประเภท 1.1** ระเบิดอย่างรุนแรงฉับพลัน เกิดอันตรายจากการระเบิดทั้งหมด (การระเบิดของมวลสารทั้งหมดอย่างทันที)

**ประเภท 1.2** เกิดอันตรายจากการกระจายของสะเก็ดระเบิด แต่ไม่เกิดการระเบิดทั้งหมด

**ประเภท 1.3** เกิดอันตรายจากเพลิงไหม้ ตามด้วยการระเบิด หรืออันตรายจากการกระจายของสะเก็ดระเบิดบ้าง แต่ไม่เกิดการระเบิดทั้งหมด



**ประเภท 1.4** อันตรายจากการระเบิดเล็กน้อย ความเสียหายจะอยู่เฉพาะภายในหีบห่อ ไม่มีการแตกกระจายของสะเก็ดระเบิด



**ประเภท 1.5** ไม่ไวต่อการระเบิด เมื่อลูกไฟมีโอกาสเกิดระเบิดน้อย แต่หากเกิดการระเบิดจะเกิดความเสียหายแบบเกิดการระเบิดทั้งหมด



**ประเภท 1.6** ไม่มีความไวต่อการระเบิด และไม่มีอันตรายแบบการระเบิดทั้งหมด

## ประเภทที่ 2 ก๊าซ (Gases)

**ประเภท 2.1** ก๊าซไวไฟ (Flammable Gases) เป็นก๊าซที่ติดไฟได้ง่ายเมื่อได้รับความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ เช่น อะเซทิลีน, บิวทาไดอิน, ไฮโดรเจน, เอททิลีน, เอททิลคลอไรด์ เป็นต้น





**ประเภท 2.2** ก๊าซไม่ติดไฟอัดภายใต้ความดัน (Nonflammable Compressed Gases) อาจเกิดระเบิดได้ เนื่องจากความดัน หากถูกกระเทกอย่างแรง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์, อาร์กอน, คลอโรไดฟลูออโรโบรมมีเทน เป็นต้น

**ประเภท 2.3** ก๊าซพิษ (Poison Gases) เมื่อหายใจเข้าไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจทำให้เสียชีวิตได้ เช่น คลอรีน, แอมโมเนียแอนไฮไดรด์, โบรอนไตรฟลูออไรด์ เป็นต้น

### • ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquids)



ของเหลว หรือของเหลวผสม ที่ให้ไอระเหยไวไฟ สามารถติดไฟได้ที่อุณหภูมิ  $61^{\circ}\text{C}$  หรือต่ำกว่า แบ่งเป็น 3 ประเภท

**ประเภท 3.1** จุดวาบไฟต่ำ (ต่ำกว่า  $18^{\circ}\text{C}$ ) เช่น เฮกเซน, ไซโคลเฮกเซน, ไดเอทิลอีเธอร์, คลอโรบิวเทน เป็นต้น

**ประเภท 3.2** จุดวาบไฟปานกลาง (ระหว่าง  $18 - 23^{\circ}\text{C}$ ) เช่น กาว, เบนซีน, ไอโซบิวทิลอะซิเตท เป็นต้น

**ประเภท 3.3** จุดวาบไฟสูง (ระหว่าง  $23 - 61^{\circ}\text{C}$ ) เช่น โบรมเบนซีน, คลอโรเบนซีน, สไตรีนโมโนเมอร์, เอทิลแอลกอฮอล์, ไซลีน เป็นต้น



## ● ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids)

สารที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้เอง (Substances liable to spontaneous combustion) สารที่เมื่อสัมผัสน้ำแล้วก่อให้เกิดก๊าซไวไฟ (Substances that on contact with water emit flammable gas)



**ประเภท 4.1** ของแข็งไวไฟ (Flammable Solids) เป็นของแข็งที่ง่ายต่อการติดไฟ เมื่ออยู่ใกล้แหล่งประกายไฟ หรือได้รับความร้อน หรือการเสียดสี จะเกิดติดไฟ และลุกไหม้ อย่างรุนแรง เช่น กำมะถัน, ฟอสฟอรัสแดง, ฟอสฟอรัสไตรซัลไฟด์ เป็นต้น



**ประเภท 4.2** สารที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ได้เอง (Substances liable to spontaneous combustion) เป็นของแข็งหรือของเหลวที่สามารถให้ความร้อน และลุกติดไฟได้เอง เช่น ฟอสฟอรัสขาว หรือเหลือง, โซเดียมซัลไฟด์, แอคติเวทเตทคาร์บอน, ไดมัททิลซิงค์ เป็นต้น



**ประเภท 4.3** สารที่เมื่อสัมผัสน้ำแล้วก่อให้เกิดก๊าซไวไฟ (Substances that on contact with water emit flammable gas) อาจเป็นของแข็งหรือของเหลว เช่น อะลูมิเนียมไฮไดรด์, ผงอะลูมิเนียม, แบริียม, อัลคิลเมททอลเอไมด์ เป็นต้น

- ประเภทที่ 5 สารออกซิไดซ์ (Oxidizing Substances) และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic Peroxides)**



**ประเภท 5.1** สารออกซิไดซ์ (Oxidizing Substances) เป็นสารที่ทำให้ หรือช่วยให้สารอื่นติดไฟได้โดยการให้ออกซิเจน ทำให้เพลิงไหม้รุนแรงยิ่งขึ้น เช่น อะลูมิเนียมไนเตรท, แอมโมเนียมไนเตรท, โปแตสเซียมคลอเรต, ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น



**ประเภท 5.2** สารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Organic Peroxides) เป็นสารที่มีออกซิเจน 2 ตัว ในโมเลกุล (-O-O-) ทำให้เป็นสารออกซิไดซ์ที่รุนแรง สามารถสลายตัวให้ความร้อน ทำให้ระเบิดและลุกไหม้อย่างรวดเร็ว สามารถทำปฏิกิริยากับสารอื่นอย่างรุนแรง ไวต่อการถูกกระทบหรือเสียดสี เช่น ไดเบนโซอิล เปอร์ออกไซด์, เอทิลเมททิลคีโตน เปอร์ออกไซด์, อะซีโตนเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น

- ประเภทที่ 6 สารพิษ (Poisonous Substances) และสารติดเชื้อ (Infectious Substances)**



**ประเภท 6.1** สารพิษ (Poisonous Substances) เป็นของแข็งหรือของเหลวที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัส หายใจ หรือรับประทาน ทำให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง หรือเสียชีวิต



**ประเภท 6.2** สารติดเชื้อ (Infectious Substances) เป็นสารที่มีเชื้อจุลินทรีย์หรือพิษของจุลินทรีย์ อันเป็นสาเหตุให้เกิดโรคในมนุษย์ และสัตว์

• **ประเภทที่ 7 สารกัมมันตรังสี (Radioactive Substances)**



สารที่สลายตัวให้รังสีออกมาในปริมาณมากกว่า 0.002 ไมโครคูรี ต่อน้ำหนักสาร 1 กรัม ( $\mu\text{Ci/g}$ ) หรือ 74 กิโลเบคเคอเรล ต่อน้ำหนักสาร 1 กิโลกรัม ( $\text{kBq/kg}$ )

• **ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน (Corrosive Substances)**



สารที่เป็นสาเหตุในการทำลายผิวหนังหรือกัดกร่อนเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ไม่ได้มีการเคลือบผิว เช่น กรดซัลฟูริก, กรดไนตริก, กรดไฮโดรคลอริก เป็นต้น

• **ประเภทที่ 9 สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้ (Miscellaneous Dangerous Substances)**



สารที่เป็นอันตรายซึ่งยังไม่ได้จัดอยู่ใน 8 ประเภทข้างต้น แต่สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ สารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือของเสียอันตราย เช่น แอสเบสตอส, ซิงค์ไฮโดรซัลไฟท์ เป็นต้น



**ตัวอย่างการติดฉลากบนภาชนะบรรจุสารเคมี**

## **เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแสดงถึงความเป็นอันตราย ตามมาตรฐานการขนส่งของสหประชาชาติ (ADR และ RID)**

การขนส่งสารเคมีอันตรายจะต้องติดป้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซึ่งกำหนดรหัสความเป็นอันตราย ตามมาตรฐาน ADR และ RID เพื่อสื่อสารให้ทราบถึงชนิด ประเภท และความเป็นอันตรายของสารเคมีที่ทำการขนส่ง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

**ตัวอย่างป้าย**

X 423
2257

ตัวเลขแถวล่างเป็น UN Number แสดงชื่อของสารเคมีอันตราย  
ตัวเลขในแถวบนจะมี 2 – 3 ตัว ตัวแรกกำหนดอันตรายเบื้องต้น

- 2 ก๊าซ (Gas)
- 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid)
- 4 ของแข็งไวไฟ (Flammable Solid)
- 5 สารออกซิไดซ์หรือสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์ (Oxidizing Agent Or Organic Peroxide)
- 6 สารพิษ (Toxic Substances)
- 8 สารกัดกร่อน (Corrosive)

ในการบ่งบอกความเป็นอันตรายเบื้องต้นว่ารุนแรงมาก จะใช้ตัวเลขซ้ำที่ตัวเลขตัวแรก ได้แก่

- 33 ของเหลวไวไฟมาก (จุดวาบไฟน้อยกว่า 21°C)
- 66 สารพิษรุนแรงมาก
- 89 สารกัดกร่อนรุนแรงมาก
- 22 ก๊าซที่ทำให้เย็นจัดจนเป็นของเหลว

ในกรณีเป็นเลขคู่ผสม จะให้ข้อมูลของความเป็นอันตรายเพิ่มเติม เช่น

- 42 ของแข็งไวไฟ และอาจจะมีไอก๊าซออกมาได้

ตัวอักษร X ที่อยู่ด้านหน้าระบุห้ามการใช้น้ำหรือความชื้นกับตัวสารเคมีโดยเด็ดขาด


ตัวเลขที่สอง และสาม กำหนดความเป็นอันตรายรองลงมา

- 0 ไม่มีความหมาย
- 1 เสี่ยงต่อการระเบิด (Explosive Risk)
- 2 อาจเกิดไอก๊าซออกมาได้ (Possibility of gas being given off)
- 3 เสี่ยงต่อการติดไฟ (Flammable Risk)
- 5 เสี่ยงต่อการเกิดออกซิไดซ์ (Oxidizing Risk)
- 6 เสี่ยงต่อพิษ (Toxic Risk)
- 8 เสี่ยงต่อการกัดกร่อน (Corrosive Risk)
- 9 เสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงด้วยตัวของสารเคมีเอง เช่นเกิดการแตกตัวเอง หรือเกิดการรวมตัวของโมเลกุล (Risk of violent reaction from spontaneous decomposition or self-polymerization)

จากตัวอย่างให้ความหมายดังนี้


- 1 เป็นโลหะไปตัสเซียม
- 2 เป็นของแข็งไวไฟ และอาจจะมีไอก๊าซออกมาได้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดไฟ
- 3 ห้ามสัมผัสผิวหนัง หรือความชื้นเด็ดขาด

## ตัวอย่างสัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายสำหรับการขนส่ง




ตัวอย่างสัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายที่ติดบนรถแท็งค์ขนส่งสารเคมี

## การติดป้ายเตือนอันตรายบนรถขนส่งสารเคมีอันตรายชนิดเดียว



## การติดป้ายเตือนอันตรายบนรถขนส่งสารเคมีอันตรายมากกว่า 1 ชนิด



# ระบบป้ายแสดงความเป็นอันตรายอื่น ๆ

ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี

มาตรฐาน NFPA


(National Fire Protection Association)





## การกำหนดรหัส HAZCHEM CODE

นอกจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซึ่งต้องติดบนรถขนส่งแล้ว อาจติดป้ายที่มีการกำหนดรหัส HAZCHEM CODE เพื่อสื่อสารให้ทราบถึงชนิด ประเภท และการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากสารเคมี ตามหลักเกณฑ์ดังนี้



ป้ายบอกรหัส และสัญลักษณ์ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ

1. ส่วนซ้ายด้านบน แสดงรหัสอันตราย และวิธีปฏิบัติต่อสารเคมี (Hazardous Chemical Code)
2. ส่วนซ้ายถัดลงมาแสดง UN Number
3. ส่วนซ้ายด้านล่าง แสดงส่วนราชการที่อาจขอคำแนะนําได้พร้อมเบอร์โทรศัพท์
4. ส่วนขวาด้านบน แสดงสัญลักษณ์ของสารเคมีอันตราย ตามหลักเกณฑ์การขนส่งสารเคมีอันตรายของสหประชาชาติ (UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods)
5. ส่วนขวาด้านล่าง แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือจําหน่ายพร้อมเบอร์โทรศัพท์

### Hazardous Chemical Code (HAZCHEM CODE)

หมายเลข	ความหมายของตัวเลข
1	ฉีดน้ำเป็นลำตรง
2	ฉีดน้ำเป็นละอองคลุม
3	ฉีดโฟมสำหรับดับเพลิง
4	ฉีดสารเคมีสำหรับดับไฟ ห้าม ใช้น้ำหรือสารเคมีดับไฟที่มีความชื้น

ตัวอักษร	ความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษ		
P	อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรงอาจจะระเบิดได้	สวมชุดป้องกันทั้งร่างกาย และสวมเครื่องช่วยหายใจ	ละลายหรือชะล้างด้วยน้ำ ให้เจือจางก่อนปล่อยทิ้งลงสู่ระบบระบายน้ำ
R			

ตัวอักษร	ความหมายของตัวอักษรภาษาอังกฤษ			
S	อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรง อาจจะระเบิดได้	สวมเครื่องช่วยหายใจ และถุงมือกันสารเคมี	ละลายหรือชะล้างด้วย น้ำให้เจือจางก่อน ปล่อยทิ้งลงสู่ราง ระบายน้ำ	
S		สวมเครื่องช่วยหายใจ และถุงมือเมื่อเกิดไฟ ไหม้เท่านั้น		
T	สวมเครื่องช่วยหายใจ และถุงมือกันสารเคมี			
T	สวมเครื่องช่วยหายใจ และถุงมือเมื่อเกิดไฟ ไหม้เท่านั้น			
W	อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรง อาจจะระเบิดได้	สวมชุดป้องกันทั้ง ร่างกายและสวม เครื่องช่วยหายใจ	ดักเก็บหรือดูดซับ เพื่อเก็บไปทำลาย ห้ามปล่อยทิ้ง	
X				
Y	อันตรายจากปฏิกิริยาเคมีรุนแรง อาจจะระเบิดได้	สวมเครื่องช่วยหายใจ และถุงมือกันสารเคมี		
Y		สวมเครื่องช่วยหายใจ และถุงมือเมื่อเกิดไฟ ไหม้เท่านั้น		
Z	สวมเครื่องช่วยหายใจ และถุงมือกันสารเคมี			
Z		สวมเครื่องช่วยหายใจ และถุงมือเมื่อเกิดไฟ ไหม้เท่านั้น		
E	พิจารณาการอพยพให้ห่างจากจุดเกิดเหตุ			

## • เอกสารอ้างอิง

1. ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตราย ทางบก พ.ศ. 2545.
2. ยูวรี ถีถ้วนน, แนวทางในการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยสำหรับวัตถุอันตราย, กองควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
3. ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, คู่มือการระงับอุบัติเหตุจากสารเคมี, พ.ศ. 2544
4. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/ผลิตภัณฑ์และการติดฉลาก (GHS).
5. สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม, หลักการและมาตรการป้องกันภัยจากคลอรีน ฉบับปรับปรุง, พ.ศ.2551.

## รายชื่อสารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ

เมื่อสารเคมีหกหรือไหลลงสู่แหล่งน้ำ จะทำให้เกิดไอสารพิษในปริมาณมาก โดยกำหนดระยะที่มีอันตราย 0.5 -10 กิโลเมตร ได้ลมจากจุดกำเนิด (ตารางนี้ใช้เฉพาะในกรณีที่สารเคมีและวัตถุอันตรายหกหรือไหลลงสู่แหล่งน้ำเท่านั้น)

UN No.	ชื่อสารเคมี	ไอสารพิษที่เกิดขึ้น	
		สูตรเคมี	ชื่อสารเคมี
1806	Phosphorus pentachloride	HCl	Hydrogen chloride
1818	Silicon tetrachloride	HCl	Hydrogen chloride
1836	Thionyl chloride	HCl SO <sub>2</sub>	Hydrogen chloride Sulfur (or Sulphur) dioxide
1898	Acetyl iodide	HI	Hydrogen iodide
2004	Magnesium diamide	NH <sub>3</sub>	Ammonia
2011	Magnesium phosphide	PH <sub>3</sub>	Phosphine
2012	Potassium phosphide	PH <sub>3</sub>	Phosphine
2013	Strontium phosphide	PH <sub>3</sub>	Phosphine
2308	Nitrosylsulfuric acid	NO <sub>2</sub>	Nitrogen dioxide
2308	Nitrosylsulphuric acid	NO <sub>2</sub>	Nitrogen dioxide
2495	Iodine pentafluoride	HF	Hydrogen fluoride
2683	Ammonium hydrosulfide, solution	NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S	Ammonia, Hydrogen sulfide
2683	Ammonium hydrosulphide, solution	NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S	Ammonia, Hydrogen sulfide
2683	Ammonium sulfide, solution	NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S	Ammonia, Hydrogen sulfide
2683	Ammonium sulphide, solution	NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S	Ammonia, Hydrogen sulfide
2806	Lithium nitride	NH <sub>3</sub>	Ammonia
2977	Radioactive material, Uranium hexafluoride, fissile	HF	Hydrogen fluoride
2977	Uranium hexafluoride, fissile containing more than 1 % Uranium-235	HF	Hydrogen fluoride
2978	Radioactive material, Uranium hexafluoride, non-fissile or fissile excepted	HF	Hydrogen fluoride
2978	Uranium hexafluoride, fissile excepted	HF	Hydrogen fluoride
2978	Uranium hexafluoride, low specific activity	HF	Hydrogen fluoride
2978	Uranium hexafluoride, non-fissile	HF	Hydrogen fluoride
3048	Aluminium phosphide pesticide	PH <sub>3</sub>	Phosphine
9191	Chlorine dioxide, hydrate, flozon	Cl <sub>2</sub>	Chlorine